

BORULARDA KAÇAK VE MONTAJ SORUNLARI



Asbest boru
manşon kaçağı.



Asbest, çelik, dökme
demir ve PVC boruda çatlak.



Boru montajında oluşan
açısal kaymalar.



Asbest, çelik ve dökme
demirlerde delikler.



İş makinaları kazası
ile oluşan delikler



Asbes boruda manşon yeri
conta kaçağı.



Asbes ve dökme
demir boruda kırık.



Korozyon hasarları



Boru montajında oluşan
geniş açıklıklar.



Boru montajında oluşan
Eksen kaymaları.



Pik Döküm

Kırık boyuna dikey olmaktadır.



Ductile Font Boru

Çatlaklar boyuna ve uzun
şekilde olmaktadır. Çatlak
ilerleme tehlikesine göre boru
kesilerek hasarlı parça aradan
çıkartılır.



PVC Borular

Uzun süreli güneş ışınları ve
radyasyon sonucu borular
çabuk deforme olur. Boruda
oluşan kırılmalar zikzaklar
şeklinde olur.



Asbets (AÇB) Borular

Boru kırıkları, tipik dökme
demir borulardaki gibi boyuna
olmaktadır.



PE Borular

(Plastik Esaslı Polietilen
Borular Çatlaklar boyuna ve
uzun şekilde olmaktadır.
Yeni çatlak ilerlemesine karşın
hasarlı bölgedeki boru kesilir,
araya parça konulur.